

32
2
23
4

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

«27» листа 2021 р.

АКТ

Про обстеження та контрольний замір температури повітря та гарячої води в приміщеннях квартири № 138, яка розташована в житловому будинку № 40 вул. (провулок) Інтернаціональній

Представник МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»
РТМ № 1 майстер Герасимов Ю.В.
(посадн. П.І.Б.)

Представник У.М.К. ...
(посадн. П.І.Б.)

Обстежено: систему опалення.
Зауваження: _____

Обстежено: систему ГВП.
Зауваження: у табірному приміщенні біля закріплення
закріплення арматури на з'явилася тріщина
по стіні

1. Температура в приміщенні під час заміру:	Температура гарячої по
T = _____ °C; S = _____ м2	T = <u>50</u> пок. ліч. <u>9</u>
T = _____ °C; S = _____ м2	T = _____ пок. ліч. _____
T = _____ °C; S = _____ м2	
T = _____ °C; S = _____ м2	

- 2. Вікна _____
- 3. Двері _____
- 4. Примітка: _____

Підписи осіб, які склали даний АКТ:

Представник МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» майстер
Герасимов Ю.В. ГК

Представник У.М.К. _____

Власник квартири № 138 Томасов Н.О.

Прийняте рішення по АКТу: Температура відновлена норм.
пог. ВДСДП Мейстер Ю.В.

Лист
с
8
+
-
8
7
и
7
х